tempmate®-S2

MANUAL DE OPERACIONES

Botón de inicio | RECORD LED verde | STATUS LED rojo



01 Mantenga el botón presionado durante un mínimo de 5 segundos para empezar la grabación



02 Incluya un tempmate®-S2 en su envío



03 Conecte el dispositivo en un puerto USB



04 El informe en PDF se generará automáticamente

Indicadores LED
Indicación en pantalla

5 s.

Encender el registrador	Rec.	
Apagar el registrador	Stop	

2 veces

Establecer marca	Mark	
Límite de marca lleno	Mark	

1 vez

No encendido	
Batería baja	3 sec.
Grabando	Rec. ✓
Grabando con alarma	Rec. ✗
Parado	Stop ✓
Parado con alarma	Stop ✗